Riaditeľstvo SC KSK

oznamuje , že dôjde k čiastočnej uzávierke cesty II/536 v k.ú. Jamník

Dôvod uzávierky: „Rekonštrukcia mosta M4614 cez Jamnický potok“

Druh uzávierky: čiastočná, dočasná – zúženie vozovky do jedného jazdného pruhu

Čas trvania obmedzenia dopravy do 30.11.2026 príp. do ukončenia stavby

Prejazd : po dotknutej ceste II. triedy, vo voľnom jazdnom pruhu

Dopravné obmedzenia sú rozdelené na 2 etapy:

v 1. etape je navrhovaná realizácia prác na ľavej časti cesty (smer Jamník)

v 2. etape je navrhovaná realizácia prác na pravej časti cesty (smer Odorín)

Druh DZ: prenosné dopravné značenie v zmysle schváleného projektu na určenie DDZ

Dĺžka uzávierky: mimo zastavané územie obce Jamník čiastočná uzávierka cesty II/536

(kumulatívne staničenie cca 11,856 km – 11,790 km), pri maximálnej dĺžke pracovného miesta cca 60 m